

内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司  
九原区乌拉山-哈德门金矿 113 号脉采区  
年开采 33 万吨金矿石技改扩建工程

## 安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱 伟

项目负责人：苗凤有

二〇二一年十二月一日



## 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司九原区乌拉山-哈德门金矿 113 号脉采区年开采 33 万吨金矿石技改扩建工程安全现状评价项目指派安全评价员苗风有、贾在忠、李焘、侯宗有、杨磊等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（盖章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2021 年 12 月 1 日

## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负责人	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有
项目组成员	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
	王国辉	1700000000200143	017991	王国辉
	谭伟锋	1800000000200881	020638	谭伟锋
	郑锐	1800000000300084	033191	郑锐
	李焘	1800000000300099	033188	李焘
	杨磊	S011011000110202000094	030816	杨磊
报告审核人	刘凤	1800000000200881	020638	刘凤
	姚振明	S011011000110201000169	010639	姚振明
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱伟	0800000000101056	005381	朱伟

## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
苗风有	0800000000100907	高工	采矿	第三章	苗风有
贾在忠	0800000000100908	讲师	矿山机电	第二、五章	贾在忠
王国辉	1700000000200143	高工	机械	第五、六章	王国辉
谭伟锋	1800000000200881	工程师	通风	第二、四章	谭伟锋
郑锐	1800000000300084	工程师	采矿	第三、四章	郑锐
李焘	1800000000300099	工程师	安全	第七、八章	李焘
杨磊	S011011000110202000094	助工	工程管理	前言、第一章	杨磊