

内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司  
九原区乌拉山-哈德门金矿 13 号脉采区中区（32 号脉）  
年开采 36.3 万吨金矿石技改扩建工程（818m 以上）

## 安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：姚振明

内蒙古隆安安全评价有限公司

2021 年 11 月 22 日



## 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司九原区乌拉山-哈德门金矿 13 号脉采区中区（32 号脉）年开采 36.3 万吨金矿石技改扩建工程（818m 以上）进行安全现状评价，公司指派安全评价员姚振明、贾在忠、郑锐、李焘、侯宗有到现场进行了调研工作，并根据检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！



法定代表人（签章）：

评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司








2021年11月22日

### 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	姚振明	S011011000110201 000169	010639	
报告编制人	姚振明	S011011000110201 000169	010639	
	贾在忠	0800000000100908	004149	
	郑 锐	1800000000300084	033191	
	李 焘	1800000000300099	033188	
	侯宗有	S011011000110203 000065	040453	
	谭伟锋	0800000000203614	012813	
报告审核人	王普贤	1600000000300058	028243	
	胡二奎	1700000000100188	031227	
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	



## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
姚振明	S011011000110201000 169	高工	采矿	现场勘查, 前言 1.3.8 章	
贾在忠	0800000000100908	工程师	采矿	现场勘查, 编制供电部分	
郑锐	18000000000300084	工程师	安全	现场勘查, 编制 2.5.6 章	
李焘	18000000000300099	高工	电气	现场勘查, 编制 3.5.6 章	
侯宗有	S011011000110203000 065	工程师	地质	现场勘查, 编制 2.3.5 章	
谭伟锋	08000000000203614	工程师	通风	编制 2.5.4.7 章	