

内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
九原区乌拉山-哈德门金矿 13 号脉采区南区（13 号脉）
年开采 36.3 万吨金矿石技改扩建工程

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：姚振明

评价报告完成日期：二〇二一年七月二十二日
(安全评价机构公章)



声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司九原区乌拉山-哈德门金矿 13 号脉采区南区(13 号脉)年开采 36.3 万吨金矿石技改扩建工程，指派安全评价员姚振明、贾在忠、王普贤、李焘等进行了勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料和附图，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2021年7月22日

评价人员


| | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签字 |
|---------|-----|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目负责人 | 姚振明 | 0800000000203300 | 010639 |  |
| 报告编制人 | 姚振明 | 0800000000203300 | 010639 |  |
| | 贾在忠 | 0800000000100908 | 004149 |  |
| | 王国辉 | 1700000000200143 | 017991 |  |
| | 刘凤 | 1800000000200881 | 020638 |  |
| | 王普贤 | 1600000000300058 | 028243 |  |
| | 李焘 | 1800000000300099 | 033188 |  |
| 报告审核人 | 张飞 | 0800000000100880 | 004146 |  |
| 过程控制负责人 | 李焘 | 1800000000300099 | 033188 |  |
| 技术负责人 | 朱伟 | 0800000000101056 | 005381 |  |

技术专家







姓名

刘业娇

签字



编写报告人员表

| 姓名 | 资格证书号 | 职称 | 专业 | 分工及编写章节 | 签字 |
|-----|-------------------|-----|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 姚振明 | 0800000000203300 | 高工 | 采矿 | 第三章 |  |
| 贾在忠 | 0800000000100908 | 讲师 | 电气 | 第二、五章 |  |
| 王国辉 | 17000000000200143 | 高工 | 机械 | 第五、六章 |  |
| 刘凤 | 18000000000200881 | 工程师 | 地质 | 第二、四章 |  |
| 王普贤 | 16000000000300058 | 工程师 | 采矿 | 前言、第一章 |  |
| 李焘 | 18000000000300099 | 工程师 | 通风 | 第七、八章 |  |