

包头市益宏矿业有限责任公司 尾矿库

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

项目负责人：贾在忠

二〇二一年十一月十九日

声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市益宏矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价项目指派安全评价员贾在忠、郑锐、侯宗有、杨磊等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司

2021年11月19日



评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	贾在忠	08000000000100908	004149	贾在忠
项目组成员	胡二奎	17000000000100188	031227	胡二奎
	吕 志	18000000000200650	035140	吕志
	郑 锐	18000000000300084	033191	郑锐
	李洪涛	11000000000201838	025205	李洪涛
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	侯宗有
	杨 磊	S011011000110202000094	030816	杨磊
报告审核人	杨瑞华	08000000000207457	008992	杨瑞华
	崔建平	08000000000203282	000606	崔建平
过程控制负责人	李 焘	18000000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	08000000000101056	005381	朱伟

编写报告人员表

姓 名	资格证书号	职 称	专 业	分工及编写章节	签 字
贾在忠	08000000000100908	讲师	矿山机电	第二、三、八章	贾在忠
胡二奎	17000000000100188	工程师	机械	第三、四、五章	胡二奎
吕 志	18000000000200650	工程师	安全	第二、五、七章	吕志
郑 锐	18000000000300084	工程师	采矿	第一、六章	郑锐
李洪涛	11000000000201838	工程师	水工结构	第二、三、五章	李洪涛
侯宗有	S0110110001102030000065	助工	地质	第二、三章	侯宗有
杨 磊	S0110110001102020000094	助工	工程管理	前言、第一章	杨磊