

巴彦淖尔西部铜业有限公司
内蒙古获各琦矿区一号矿床铜矿采矿扩建工程

安全设施验收评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：苗风有

评价报告完成日期：二〇二〇年十二月



声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对巴彦淖尔西部铜业有限公司内蒙古获各琦矿区一号矿床铜矿采矿扩建工程，指派安全评价员苗风有、王普贤、李焘、侯宗有等进行了勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料 and 附图，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有
项目组成员	王国辉	1700000000200143	017991	王国辉
	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
	杨彦鸿	0800000000203638	009256	杨彦鸿
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
	李 焘	1800000000300099	033188	李 焘
	侯宗有	S011011000110203 000065	040453	侯宗有
报告审核人	郑 锐	1800000000300084	033191	郑 锐
	姚振明	0800000000203300	010639	姚振明
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李 焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
苗风有	0800000000100907	高工	采矿	第四章	苗风有
杨瑞华	0800000000207457	高工	电气	第二、三章	杨瑞华
王国辉	1700000000200143	高工	机械	第二、三章	王国辉
杨彦鸿	0800000000203638	高工	矿建	第二、三章	杨彦鸿
王普贤	1600000000300058	工程师	采矿	前言、第二、三章	王普贤
李焘	1800000000300099	工程师	通风、安全	第一、四、五章	李焘
侯宗有	S011011000110203000065	助理工程师	地质	第二、五章	侯宗有