

内蒙古地幔科技有限公司
金属非金属矿产资源地质勘探
(钻探工程)

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：崔建平

二〇二二年八月二十三日



声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对内蒙古地幔科技有限公司钻探工程作业安全现状评价项目崔建平、侯宗有等安全评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司

2022年8月23日



评 价 人 员

	姓 名	资质证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	崔建平	0800000000203282	000606	
项目组成人员	侯宗有	5011011000110203 000065	040453	
	胡二奎	1700000000100188	031227	
	杨瑞华	0800000000207457	008992	
报告审核人	储兆海	0800000000206663	012970	
	刘 凤	1800000000200881	020638	
过程控制 负责人	李 焘	1800000000300099	033188	
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	

技术专家

姓 名

签 字

孙永君



编写报告人员表

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
侯宗有	S0110110001102030000065	助理工程师	地质工程	第三、四章	侯宗有
胡二奎	17000000000100188	工程师	机械、自动化	第一、二章	胡二奎
杨瑞华	08000000000207457	高级工程师	电气	第五、七章	杨瑞华
崔建平	08000000000203282	高级工程师	采矿工程	前言、第六章	崔建平