

达茂旗星光选矿有限责任公司
尾矿库

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：姚振明

评价报告完成日期：二〇二二年十二月
(安全评价机构公章)



声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对达茂旗星光选矿有限责任公司尾矿库指派安全评价员姚振明、王普贤、贺天原等进行了勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料和附图，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：




评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



评价人员

| | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签字 |
|---------|-----|------------------|--------|---|
| 项目负责人 | 姚振明 | 0800000000203300 | 010639 |  |
| 项目组成员 | 刘凤 | 1800000000200881 | 020638 | 刘凤 |
| | 李洪涛 | 1100000000201838 | 025205 | 李洪涛 |
| | 王国辉 | 1700000000200143 | 017991 | 王国辉 |
| | 王普贤 | 1600000000300058 | 028243 | 王普贤 |
| | 贺天原 | 1800000000300017 | 033206 | 贺天原 |
| 报告审核人 | 杨瑞华 | 0800000000207457 | 008992 | 杨瑞华 |
| | 郑锐 | 1800000000300084 | 033191 | 郑锐 |
| 过程控制负责人 | 李焘 | 1800000000300099 | 033188 | 李焘 |
| 技术负责人 | 朱伟 | 0800000000101056 | 005381 | 朱伟 |

编写报告人员表

| 姓名 | 资格证书号 | 职称 | 专业 | 分工及编写章节 | 签字 |
|-----|------------------|-----|------|---------|---|
| 姚振明 | 0800000000203300 | 高工 | 采矿 | 第四章 |  |
| 刘凤 | 1800000000200881 | 高工 | 地质 | 第二、三章 | 刘凤 |
| 李洪涛 | 1100000000201838 | 工程师 | 水工结构 | 第六、七章 | 李洪涛 |
| 王国辉 | 1700000000200143 | 高工 | 机械 | 第三、五章 | 王国辉 |
| 王普贤 | 1600000000300058 | 工程师 | 采矿 | 前言、第一章 | 王普贤 |
| 贺天原 | 1800000000300017 | 工程师 | 安全 | 第四、八章 | 贺天原 |