

巴彦淖尔西部铜业有限公司

内蒙古获各琦矿区一号矿床

铜多金属采矿技改项目

安全设施验收评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱 伟

项目负责人：崔建平

二〇二四年十月二十日



声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对巴彦淖尔西部铜业有限公司内蒙古获各琦矿区一号矿床铜多金属采矿技改项目安全设施验收评价项目指派安全评价员崔建平、李焘、侯宗有、姬长兴等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2024年10月20日

评价人员

	姓名	资格证号	从业登记编号	专业	签字
项目负责人	崔建平	0800000000203282	000606	采矿	崔建平
项目组成员	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地质	侯宗有
	姬长兴	1700000000300202	030739	安全	姬长兴
	王国辉	1700000000200143	017991	机械	王国辉
	杨瑞华	0800000000207457	008992	电气	杨瑞华
	李 焘	1800000000300099	033188	通风	李 焘
报告编制人	崔建平	0800000000203282	000606	采矿	崔建平
	李 焘	1800000000300099	033188	通风	李 焘
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地质	侯宗有
	姬长兴	1700000000300202	030739	安全	姬长兴
报告审核人	王普贤	1600000000300058	028243	采矿	王普贤
过控负责人	李 焘	1800000000300099	033188	通风	李 焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	安全	朱 伟