



隆安安评

项目编号: LA2025-F-102

新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司
铅锌银矿深部资源接替技术改造工程
(35 万吨 / 年) 建设项目地下采矿工程
(南区 200m 至 0m 标高、北区 320m 至 0m 标高)

安全现状评价报告



内蒙古隆安安全评价有限公司

资质证书编号: APJ-(蒙)-011

报告完成日期: 二〇二五年十月六日



安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91150291764499956K

机构名称: 内蒙古隆安安全评价有限公司

办公地址: 内蒙古包头市稀土高新区稀土产业园区研浩科技楼

法定代表人: 王普贤

证书编号: APJ-(蒙)-011

首次发证: 2021年1月25日

有效期至: 2026年1月24日

业务范围: 金属、非金属矿及其他矿采选业; 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业; 金属冶炼 *****

此证书仅限于
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司铅锌板岩矿资源接替技术改造
工程(35万吨/年)建设项目地下采矿工程(南区200m至0m标高、
北区320m至0m标高)安全现状评价报告使用(复印无效)



新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司
铅锌银矿深部资源接替技术改造工程
(35 万吨/年) 建设项目地下采矿工程
(南区 200m 至 0m 标高、北区 320m 至 0m 标高)

安全现状评价报告

法 人 代 表 人：王普贤

技 术 负 责 人：朱 伟

评价项目负责人：姚振明



二〇二五年十月六日

声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司铅锌银矿深部资源接替技术改造工程（35 万吨/年）建设项目地下采矿工程（南区 200m 至 0m 标高、北区 320m 至 0m 标高）进行安全现状评价，公司指派安全评价员姚振明、郑锐、侯宗有等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



评价人员

	姓名	资格证号	从业登记编号	专业	签字
项目负责人	姚振明	0800000000203300	010639	采矿	姚振明
项目组成员	李 焘	1800000000300099	033188	通风	李焘
	侯宗有	0330241015000000563	/	地质	侯宗有
	姬长兴	1700000000300202	030739	安全	姬长兴
	王国辉	1700000000200143	017991	机械	王国辉
	胡二奎	1700000000100188	031227	电气	胡二奎
	郑 锐	1800000000300084	033191	采矿	郑锐
报告编制人	姚振明	0800000000203300	010639	采矿	姚振明
	侯宗有	0330241015000000563	/	地质	侯宗有
报告审核人	崔建平	0800000000203282	000606	采矿	崔建平
	吕 志	1800000000200650	035140	安全	吕志
过控负责人	李 焘	1800000000300099	033188	通风	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	安全	朱伟