

声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司九原区乌拉山-哈德门金矿 13 号脉采区北区(2 号脉)年开采 16.5 万吨金矿石技改扩建工程(960m 标高以上)安全现状评价项目指派安全评价员姚振明、贾在忠、王普贤、杨磊等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	姚振明	0800000000203300	010639	
报告编制人	姚振明	0800000000203300	010639	
	贾在忠	0800000000100908	004149	
	王国辉	1700000000200143	017991	
	刘凤	1800000000200881	020638	
	王普贤	1600000000300058	028243	
	李焘	1800000000300099	033188	
	杨磊	1700000000300120	030816	
报告审核人	张飞	0800000000100880	004146	
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	
技术负责人	朱伟	0800000000101056	005381	

技术专家




姓名

刘业娇

签字



编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
姚振明	0800000000203300	高工	采矿	第三章	
贾在忠	0800000000100908	讲师	矿山机电	第二、五章	
王国辉	1700000000200143	高工	机械	第五、六章	王国辉
刘凤	1800000000200881	工程师	地质	第二、四章	刘凤
王普贤	1600000000300058	工程师	采矿	第三、四章	
李焘	1800000000300099	工程师	通风	第七、八章	李焘
杨磊	1700000000300120	助工	工程管理	前言、第一章	