

赤峰大地钻探工程队
(金属非金属矿产资源地质勘探)

安全现状评价报告

法定代表人: 王普贤

技术负责人: 朱 伟

评价项目负责人: 崔建平

二〇二一年十二月二十三日

声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对赤峰大地钻探工程队（金属非金属矿产资源地质勘探）安全现状评价项目指派安全评价员崔建平、吴云峰、杨瑞华等评价人员对企业安全管理情况进行了检查，并根据检查情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司

2021 年 12 月 23 日



评 价 人 员

	姓 名	资质证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	崔建平	0800000000203282	000606	崔建平
项目组成人员	胡二奎	1700000000100188	031227	胡二奎
	吴云峰	0800000000203246	012415	吴云峰
	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
	吕 志	1800000000200650	035140	吕志
报告审核人	杨 磊	S011011000110202 000094	030816	杨磊
	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
过程控制 负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

技术专家

姓 名

签 字

孙永君



编写报告人员表

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
杨瑞华	08000000000207457	工程师	机械	前言	杨瑞华
吴云峰	08000000000203246	高级工程师	地质	第一、二章	吴云峰
胡二奎	17000000000100188	高级工程师	机械	第五、六章	胡二奎
崔建平	08000000000203282	高级工程师	采矿	第三、四章	崔建平
吕志	18000000000200650	-	安全	第七章	吕志