

鄂尔多斯市万兴隆工贸有限责任 公司准旗东达煤矿

(露天开采)

安全现状评价报告

法 人 代 表：王普贤

技 术 负 责 人：苗风有

评价项目负责人：陈炳耀

内蒙古隆安安全评价有限公司

二〇一九年十月



评价人员

	姓名	资格证书号	从业信息 识别卡编号	签字
项目负责人	陈炳耀	0800000000100901	005244	陈炳耀
项目组成员	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有
	刘进才	0800000000100910	004148	刘进才
	郑锐	1800000000300084	033191	郑锐
报告编制人	陈炳耀	0800000000100901	005244	陈炳耀
	郑锐	1800000000300084	033191	郑锐
报告审核人	吴国良	0800000000203223	000642	吴国良
过程控制负责人	刘进才	0800000000100910	004148	刘进才
技术负责人	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有

技术专家

姓名：

陈世江

签字：

