

包头市达茂旗东源矿冶有限责任公司
尾矿库

安全现状评价报告

法人代表：王普贤

技术负责人：王莉

评价项目负责人：宋常青

内蒙古隆安安全评价有限公司

二〇二〇年三月

(B)



声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市达茂旗东源矿冶有限责任公司尾矿库指派安全评价员宋常青、贾在忠、张速旺、郝四栓、王普贤等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料和附图，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	宋常青	0800000000203114	000648	宋常青
报告编制人	宋常青	0800000000203114	000648	宋常青
	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
	张速旺	0800000000203239	000641	张速旺
	郝四栓	1200000000300723	024757	郝四栓
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
报告审核人	陈耀华	0800000000100920	005245	陈耀华
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李 焘
技术负责人	王 莉	0800000000100890	005284	王 莉

技术专家

姓名

签字

陈世江

陈世江

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
宋常青	0800000000203114	高工	选矿	第二、五章	宋常青
贾在忠	0800000000100908	讲师	矿山机电	第二、三章	贾在忠
张速旺	0800000000203239	工程师	地质	第六、七章	张速旺
王普贤	16000000000300058	助理工程师	采矿	前言、第四章	王普贤
郝四栓	12000000000300723	工程师	矿山通风与安全	第一、四、八章	郝四栓