

包头市新源矿业有限责任公司
尾矿库

安全现状评价报告

法人代表：王普贤
技术负责人：王莉
评价项目负责人：贾在忠



内蒙古隆安安全评价有限公司

二〇二〇年八月

声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市新源矿业有限责任公司尾矿库进行安全现状评价，公司指派安全评价员贾在忠、杨瑞华、邹丽娜、王普贤、郑锐等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2020年8月

评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
报告编制人	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
	邹丽娜	1100000000302822	021611	邹丽娜
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
	郑锐	1800000000300084	033191	郑锐
报告审核人	任玉辉	1500000000200926	027009	任玉辉
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	王莉	0800000000100890	005284	王莉

技术专家

姓名

签字

张世田

张世田

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
贾在忠	0800000000100908	讲师	矿山机电	第五章	贾在忠
杨瑞华	0800000000207457	高工	露天机械	第四、八章	杨瑞华
邹丽娜	1100000000302822	工程师	选矿	第二、六章	邹丽娜
王普贤	1600000000300058	助工	采矿工程	第三、七章	王普贤
郑锐	1800000000300084	助工	采矿工程	前言、第一章	郑锐