

呼伦贝尔查干矿业有限公司
十号矿体地下开采系统

安全现状评价报告

法 人 代 表：王普贤

技 术 负 责 人：王 莉

评价项目负责人：贾在忠

二〇二〇年八月

声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对呼伦贝尔查干矿业有限公司十号矿体地下开采系统指派安全评价员贾在忠、张速旺、王普贤、杨瑞华、李焘等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司



评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
报告编制人	张速旺	0800000000203239	000641	张速旺
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
	李 焘	1800000000300099	033188	李 焘
	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
报告审核人	任玉辉	1500000000200926	027009	任玉辉
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李 焘
技术负责人	王 莉	0800000000100890	005284	王 莉

技 术 专 家

姓 名

刘进才

签 字

刘进才

编写报告人员表

姓 名	资格证书号	职 称	专 业	分工及编写章节	签 字
贾在忠	08000000000100908	工程师	矿山机电	第二、五章	贾在忠
张速旺	08000000000203239	工程师	地质工程	第二、七章	张速旺
王普贤	16000000000300058	助理工程师	采矿工程	第三、六章	王普贤
杨瑞华	08000000000207457	高级工程师	露天机械	前言、七章	杨瑞华
李 焘	18000000000300099	助理工程师	安全工程	第一、四章	李 焘