

呼伦贝尔山金矿业有限公司
尾矿库治理及扩建工程

安全预评价报告

法定代表人:王普贤

技术负责人:苗风有

评价项目负责人:宋常青

报告完成日期:2019 年 10 月

声 明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对呼伦贝尔山金矿业有限公司尾矿库治理及扩建工程安全预评价项目指派宋常青、王立新、杨磊等同志至该项目现场进行实地勘测、检查工作。并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料和附图，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明

法定代表人（签字）：



单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2019年10月

评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	宋常青	0800000000203114	000648	宋常青
报告编制人	宋常青	0800000000203114	000648	宋常青
	王立新	0800000000203240	000643	王立新
	杨 磊	1700000000300120	030816	杨磊
报告审核人	任玉辉	1500000000200926	027009	任玉辉
过程控制负责人	刘进才	0800000000100910	004148	刘进才
技术负责人	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有

技 术 专 家

姓 名

签 字

张世田

张世田

陈世江

陈世江

编写报告人员表

姓 名	资格证书号	职 称	专 业	分工及编写章节	签 字
宋常青	0800000000203114	高工	选矿	第三、五章	宋常青
王立新	0800000000203240	高工	采矿	第二、四章	王立新
杨 磊	1700000000300120	助工	工程管理	前言、第一章	杨磊