

内蒙古云曦建设工程有限公司  
金属非金属矿山采掘施工项目

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：储兆海

二〇二一年四月十九日



## 声 明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对内蒙古云曦建设工程有限公司金属非金属矿山采掘施工项目进行安全现状评价，公司指派安全评价员储兆海、杨瑞华、杨双祥、张会宁、李焘等对该公司安全管理工作进行检查，并根据检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司

2021年4月19日



## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	储兆海	0800000000206663	012970	储兆海
报告编制人	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
	杨双祥	1100000000200412	020545	杨双祥
	张会宁	1100000000200974	022262	张会宁
	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
报告审核人	姚振明	0800000000203300	010639	姚振明
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
储北海	0800000000206663	工程师	采矿工程	第五、七章	储北海
杨瑞华	0800000000207457	高级工程师	露天机械	第三、六章	杨瑞华
杨双祥	1100000000200412	助理工程师	电气工程及其自动化	第二、五章	杨双祥
张会宁	1100000000200974	工程师	水文地质与工程地质	第二、三章	张会宁
李焘	1800000000300099	工程师	安全工程	第一、四章	李焘