

赤峰吉隆矿业有限责任公司

三采区

安全现状评价报告

法定 代表 人：王普贤

技 术 负 责 人：朱 伟

评 价 项 目 负 责 人：崔建平

二〇二一年四月十日

声 明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对赤峰吉隆矿业有限责任公司三采区安全现状评价项目指派崔建平杨恩思等到现场进行实地勘察、检查工作。根据实地检查的数据编制本报告，对本报告结论负法律责任。

特此声明

法定代表人（签字）：



单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司




2021年4月10日

评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	崔建平	0800000000203282	000606	
项目组成员	杨恩思	S0110370001101910 00852	038351	
	杨双祥	1100000000200412	020545	
	杨瑞华	0800000000207457	008992	
	王海升	S0110110001101920 00163	027008	
报告审核人	付拴平	0800000000203284	000605	
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	

技术专家

姓 名	职 称	签 字
孙永君	工程师	

编写报告人员表

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
崔建平	0800000000203282	高工	采矿工程	第四、五、六章	崔建平
杨恩思	S011037000110191000852	工程师	安全工程	第三、五、七章	杨恩思
杨双祥	1100000000200412	助工	机械工程及自动化	第二、三章	杨双祥
杨瑞华	0800000000207457	高工	露天机械	第二、四章	杨瑞华
王海升	S011011000110192000163	工程师	安全工程	前言、第一章	王海升