

包头市高盛通矿业有限公司
金属非金属矿山工程施工作业

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：刘凤



二〇二一年八月二日

声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对包头市高盛通矿业有限公司金属非金属矿山工程施工作业指派安全评价员刘凤、李焘等评价人员对企业安全管理情况进行了检查，并根据检查情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司

2021年8月2日



评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	刘 凤	1800000000200881	020638	刘凤
报告编制人	王国辉	1700000000200143	017991	王国辉
	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
报告审核人	姚振明	0800000000203300	010639	姚振明
	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
刘 凤	1800000000200881	工程师	地质工程	第五、七章	刘凤
王国辉	1700000000200143	高级工程师	机械制造工 艺与设备	第三、六章	王国辉
贾在忠	0800000000100908	讲 师	机电工程	第二、五章	贾在忠
王普贤	1600000000300058	工程师	采矿工程	第二、三章	王普贤
李 焘	1800000000300099	工程师	安全工程	第一、四章	李焘