

包头市达茂旗东源矿冶有限责任公司
包头市达茂旗三合明东部矿区铁矿

安全现状评价报告

法人代表人：王普贤
技术负责人：朱伟
评价项目负责人：苗风有

二〇二一年十一月

声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市达茂旗东源矿冶有限责任公司包头市达茂旗三合明东部矿区铁矿进行安全现状评价，公司指派安全评价员苗风有、王普贤、李焘等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有
	王国辉	1700000000200143	017991	王国辉
	刘凤	1800000000200881	020638	刘凤
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
	李焘	1800000000300099	033188	李焘
报告审核人	郑锐	1800000000300084	033191	郑锐
	储兆海	0800000000206663	012970	储兆海
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱伟	0800000000101056	005381	朱伟

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
苗风有	0800000000100907	高工	采矿工程	第五章、第八章	苗风有
王国辉	1700000000200143	高工	机械	第四章、第七章	王国辉
刘风	1800000000200881	工程师	地质工程	第二章	刘风
王普贤	1600000000300058	工程师	采矿工程	前言、第三章	王普贤
李焘	1700000000300202	工程师	安全工程	第一章、第六章	李焘