

# 固阳县丰昆铸业有限责任公司尾矿库项目

## 安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

项目负责人：苗风有

二〇二一年十月十二日

## 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对固阳县丰昆铸业有限责任公司尾矿库安全现状评价项目指派安全评价员苗风有、李焘、侯宗有等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（盖章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2021年10月12日

## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有
报告编制人	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有
	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
	李焘	1800000000300099	033188	李焘
	王国辉	1700000000200143	017991	王国辉
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	侯宗有
	李洪涛	1100000000201838	025205	李洪涛
报告审核人	储兆海	0800000000206663	012970	储兆海
	吕志	1800000000200650	035140	吕志
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱伟	0800000000101056	005381	朱伟

## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
苗风有	0800000000100907	高级工程师	采矿	第一章、第六章	苗风有
贾在忠	0800000000100908	讲师	矿山机电	第二章、第三章	贾在忠
李焘	1800000000300099	工程师	安全工程	第六章、第七章	李焘
侯宗有	S011011000110203000065	助理工程师	地质	第二章	侯宗有
王国辉	1700000000200143	高级工程师	机械	第四章、第八章	王国辉
李洪涛	1100000000201838	正高级工程师	水工结构	第五章	李洪涛