

内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
九原区乌拉山-哈德门金矿 13 号脉采区西区（24 号脉）
年开采 26.4 万吨金矿石技改扩建工程

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：贾在忠

二〇二一年十二月十三日

声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司九原区乌拉山-哈德门金矿 13 号脉采区西区（24 号脉）年开采 26.4 万吨金矿石技改扩建工程指派安全评价员贾在忠、苗风有、李焘等评价人员到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司

2021 年 12 月 13 日



评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	贾在忠	08000000000100908	004149	贾在忠
项目组成员	苗风有	08000000000100907	004147	苗风有
	王国辉	17000000000200143	017991	王国辉
	谭伟锋	08000000000203614	012813	谭伟锋
	侯宗有	S011011000110203000 065	040453	侯宗有
	李 焘	18000000000300099	033188	李焘
报告审核人	王普贤	16000000000300058	028243	王普贤
	姚振明	S011011000110201000 169	010639	姚振明
过程控制负责人	李 焘	18000000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	08000000000101056	005381	朱伟

编写报告人员表

姓 名	资格证书号	职 称	专 业	分工及编写章节	签 字
贾在忠	08000000000100908	讲 师	机电工程	第二、五章	贾在忠
苗风有	08000000000100907	高级工程师	采矿工程	第二、八章	苗风有
谭伟锋	08000000000203614	工程师	矿山通风与 安全	第五、六章	谭伟锋
王国辉	17000000000200143	高级工程师	机械制造工 艺与设备	第一、七章	王国辉
侯宗有	S0110110001102030 00065	助理工程师	地质工程	第二、三章	侯宗有
李 焘	18000000000300099	工程师	安全工程	第三、四章	李 焘