

包头市聚龙实业（集团）有限责任公司
包头市固阳县巴兰沟铁矿地下采矿技术改造工程

安全设施验收评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱 楠

评价项目负责人：苗凤有



报告完成日期：2021年12月

声 明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市聚龙实业（集团）有限责任公司包头市固阳县巴兰沟铁矿地下采矿技术改造工程进行安全设施验收评价，公司指派安全评价员苗风有、郑锐、李焘等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料和附图，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司

2021年12月20日



评价人员

| | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签字 |
|---------|-----|------------------|--------|-----|
| 项目负责人 | 苗风有 | 0800000000100907 | 004147 | 苗风有 |
| 报告编制人 | 苗风有 | 0800000000100907 | 004147 | 苗风有 |
| | 郑锐 | 1800000000300084 | 033191 | 郑锐 |
| | 李焘 | 1800000000300099 | 033188 | 李焘 |
| | 杨瑞华 | 0800000000207457 | 008992 | 杨瑞华 |
| | 刘凤 | 180000000020088 | 020638 | 刘凤 |
| | 谭伟锋 | 0800000000203614 | 012813 | 谭伟锋 |
| 报告审核人 | 王普贤 | 1600000000300058 | 028243 | 王普贤 |
| | 胡二奎 | 1700000000100188 | 031227 | 胡二奎 |
| 过程控制负责人 | 李焘 | 1800000000300099 | 033188 | 李焘 |
| 技术负责人 | 朱伟 | 0800000000101056 | 005381 | 朱伟 |

编写报告人员表

| 姓名 | 资格证书号 | 职称 | 专业 | 分工及编写章节 | 签字 |
|-----|------------------|-----|----|-------------------|-----|
| 苗风有 | 0800000000100907 | 高工 | 采矿 | 现场勘查, 前言第 1.4.5 章 | 苗风有 |
| 郑锐 | 1800000000300084 | 工程师 | 采矿 | 现场勘查, 编制 2.3.4 章 | 郑锐 |
| 李焘 | 1800000000300099 | 工程师 | 安全 | 现场勘查, 编制 2.3.4 章 | 李焘 |
| 杨瑞华 | 0800000000207457 | 高工 | 电气 | 编制 2.3.4 章 | 杨瑞华 |
| 刘凤 | 1800000000200881 | 工程师 | 地质 | 编制 2.3.4 章 | 刘凤 |
| 谭伟锋 | 0800000000203614 | 工程师 | 通风 | 编制 2.3.4 章 | 谭伟锋 |