

包头市资达爆破设计施工有限责任公司
金属非金属矿山采掘施工

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：杨瑞华



二〇二一年十二月九日

声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对包头市资达爆破设计施工有限责任公司金属非金属矿山采掘施工指派安全评价员郑锐、李焘、侯宗有、王国辉、杨瑞华等评价人员对企业安全管理情况进行了检查，并根据检查情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

法定代表人（盖章）：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司

2021年12月9日



评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
报告编制人	郑锐	1800000000300084	033191	郑锐
	李焘	1800000000300099	033188	李焘
	侯宗有	S011011000110203000 065	040453	侯宗有
	王国辉	1700000000200143	017991	王国辉
	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
报告审核人	储兆海	0800000000206663	012970	储兆海
	吕志	1800000000200650	035140	吕志
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱伟	0800000000101056	005381	朱伟

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
侯宗有	S0110110001102030 00065	助理工程师	地质工程	第五、七章	侯宗有
王国辉	1700000000200143	高级工程师	机械制造工 艺与设备	第三、六章	王国辉
杨瑞华	0800000000207457	高级工程师	机电工程	第二、五章	杨瑞华
郑锐	1800000000300084	工程师	采矿工程	第二、三章	郑锐
李焘	1800000000300099	工程师	安全工程	第一、四章	李焘