

达茂旗隆盛矿业有限责任公司  
乌兰忽洞铁矿尾矿库

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：王莉

评价项目负责人：宋常青

内蒙古隆安安全评价有限公司

二〇二〇年十一月



## 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对达茂旗隆盛矿业有限责任公司乌兰忽洞铁矿尾矿库进行安全现状评价，公司指派安全评价员宋常青、贾在忠、邹丽娜、郑锐、杨磊等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料和附图，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2020年11月

## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	宋常青	0800000000203114	000648	宋常青
报告编制人	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
	邹丽娜	1100000000302822	021611	邹丽娜
	郑锐	1800000000300084	033191	郑锐
	杨磊	1700000000300120	030816	杨磊
报告审核人	任玉辉	1500000000200926	027009	任玉辉
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	王莉	0800000000100890	005284	王莉

## 技术专家

姓名

签字

陈世江

陈世江

## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
宋常青	0800000000203114	高工	选矿	第二、七章	宋常青
贾在忠	0800000000100908	讲师	矿山机电	第三、六章	贾在忠
邹丽娜	1100000000302822	工程师	选矿	第四章	邹丽娜
郑锐	1800000000300084	助工	采矿工程	第五、八章	郑锐
杨磊	1700000000300120	助工	工程管理	前言、第一章	杨磊