

察右后旗磊鑫石英石产业有限责任公司

## 安全现状评价报告

法人代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：崔建平

二〇二二年一月五日

## 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对察右后旗磊鑫石英石产业有限责任公司察右后旗陈家地、穆家地石英硅砂岩矿一采区进行安全现状评价，公司指派安全评价员崔建平、王普贤、侯宗直等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2022年1月5日

## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	崔建平	0800000000203282	000606	崔建平
报告编制人	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
	胡二奎	1700000000100188	031227	胡二奎
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	侯宗有
报告审核人	郑 锐	1800000000300084	033191	郑锐
	姚振明	S011011000110201000169	010639	姚振明
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

## 技术专家

姓名	专业	职称	签字
陈世江	采矿工程	教授	陈世江
张世田	采矿工程	工程师	张世田

## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
崔建平	0800000000203282	高工	采矿工程	第一章、第八章	崔建平
杨瑞华	0800000000207457	高工	电气	第五章	杨瑞华
胡二奎	1700000000100188	工程师	机械	第五章	胡二奎
王普贤	1600000000300058	工程师	采矿工程	第六章、第七章	王普贤
李焘	1800000000300099	工程师	安全工程	第三章、第四章	李焘
侯宗有	S011011000110203000065	助工	地质	第二章	侯宗有