

凉城县吉通第二加油加气站
新建项目（加油部分）

安全设施竣工验收评价报告

评价机构名称：内蒙古隆安安全评价有限公司

资质证书编号：APJ-（蒙）-011

法定代表人：王普贤

审核定稿人：杨瑞芳

评价负责人：刘业娇

评价机构联系电话：0472-6975486



声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对凉城县吉通第二加油加气站新建项目（加油部分）指派刘业娇、邴悦、樊爽等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：（盖章）内蒙古隆安安全评价有限公司



2022年8月3日

评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	刘业娇	1600000000200094	028320	刘业娇
项目组成员	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
	王 莉	0800000000100890	005284	王莉
	贺天原	1800000000300017	033206	贺天原
	邴 悦	1800000000300099	033188	邴悦
	樊 爽	1800000000300033	033192	樊爽
报告审核人	杨瑞芳	0800000000203120	007881	杨瑞芳
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	解金香	S0110130001101910 00272	029954	解金香

编写报告人员表

姓 名	证 号	职 称	专 业	分工及编写章节	签 字
刘业娇	1600000000200094	副教授	安全技术及工程	第2、6、7章、附件F1	刘业娇
杨瑞华	0800000000207457	高工	电气	第8、9章	杨瑞华
王 莉	0800000000100890	高工	工业电气自动化	前言、第5章	王莉
贺天原	1800000000300017	工程师	安全工程	第3章、附件F2、F3	贺天原
邴 悦	1800000000300078	工程师	机械设计制造及其自动化	第4、7章、附件F4	邴悦
樊 爽	1800000000300033	工程师	化学工程与工艺	第1、附件F4	樊爽