

兴和县瑞盛石墨有限公司石墨矿

## 安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：崔建平

二〇二二年八月十日



## 声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对兴和县瑞盛石墨有限公司石墨矿安全现状评价项目指派安全评价员崔建平、李焘、郑锐等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司

2022年8月10日



## 评 价 人 员

	姓 名	资质证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	崔建平	0800000000203282	000606	崔建平
项目组成人员	胡二奎	1700000000100188	031227	胡二奎
	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
	郑 锐	1800000000300084	033191	郑锐
	刘 凤	1800000000200881	020638	刘凤
	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
报告审核人	王国辉	1700000000200143	017991	王国辉
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
过程控制 负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

### 技术专家

姓 名

签 字

孙永君

孙永君



## 报告编写人员

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
崔建平	0800000000203282	高级工程师	采矿工程	前言、第一章	崔建平
胡二奎	1700000000100188	工程师	机械设计与制造	第二章、第三章	胡二奎
李焘	1800000000300099	工程师	安全工程	第四章	李焘
郑锐	1800000000300084	工程师	采矿工程	第五章、第七章	郑锐
刘凤	1800000000200881	工程师	地质	第六章	刘凤
杨瑞华	0800000000207457	高级工程师	电气	第八章	杨瑞华