

兴安埃玛矿业有限公司  
巴根黑格其尔铅锌矿  
选矿厂尾矿库扩建工程

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：崔建平

二〇二二年九月十七日



# 声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对兴安埃玛矿业有限公司巴根黑格其尔铅锌矿选矿厂尾矿库扩建工程安全现状评价项目指派安全评价员崔建平、侯宗有、李焘等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司

2022年9月17日



## 评 价 人 员


	姓 名	资质证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	崔建平	0800000000203282	000606	
项目组成人员	李 焘	1800000000300099	033188	
	侯宗有	S011011000110203 000065	040453	
	胡二奎	1700000000100188	031227	
	杨瑞华	0800000000207457	008992	
	李洪涛	1100000000201838	025205	
报告审核人	杨 磊	S011011000110202 000094	030816	
	刘 凤	1800000000200881	020638	
过程控制 负责人	李 焘	1800000000300099	033188	
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	

### 技术专家

姓 名

签 字

孙永君



编写报告人员表

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
崔建平	0800000000203282	高级工程师	采矿	前言	崔建平
李焘	1800000000300099	工程师	安全/通风	第二、三章	李焘
胡二奎	1700000000100188	工程师	机械	第四章	胡二奎
杨瑞华	0800000000207457	高级工程师	电气	第五章	杨瑞华
侯宗有	S011011000110203000065	工程师	地质	第六章	侯宗有
李洪涛	1100000000201838	高级工程师	水利水电	第一、七章	李洪涛