

内蒙古汇能集团尔林兔煤炭有限公司
尔林兔煤矿盘区优化及通风系统改造

安全验收评价报告

法 人 代 表：王普贤

技 术 负 责 人：王 莉

评价项目负责人：姚振明

内蒙古隆安安全评价有限公司

二零二三年四月



评价人员

	姓 名	资格证书号	从业登记 编号	专业	签 字
项目负责人	姚振明	S011011000110201000169	010639	采矿	姚振明
项目组成员	郑 锐	1800000000300084	033191	采矿	郑锐
	李 焘	1800000000300099	033188	安全	李焘
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地质	侯宗有
	谭伟锋	0800000000203614	012813	通风	谭伟锋
	杨彦鸿	0800000000203638	009256	矿建	杨彦鸿
	杨瑞华	0800000000207457	008992	电气	杨瑞华
	胡二奎	1700000000100188	031227	机械	胡二奎
	贾在忠	0800000000100908	004149	机电	贾在忠
报告审核人	苗风有	0800000000100907	004147	采煤	苗风有
	崔建平	0800000000203282	000606	采矿	崔建平
过程控制 负责人	李 焘	1800000000300099	033188	安全	李焘
技术负责人	王 莉	0800000000100890	005284	电气	王莉