

包头市新源矿业有限责任公司 29 号脉异常铁矿地下
开采技术改造工程（一期）

安全设施验收评价报告

法 人 代 表：王普贤

技 术 负 责 人：朱 伟

评价项目负责人：姚振明

内蒙古隆安安全评价有限公司

二〇二三年四月六日



声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市新源矿业有限责任公司 29 号脉异常铁矿地下开采技术改造工程（一期）安全设施验收评价指派安全评价员姚振明、侯宗有、姬长兴等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！


法定代表人（盖章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	姚振明	S011011000110201000169	010639	
项目组成员	胡二奎	1700000000100188	031227	胡二奎
	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
	姬长兴	1700000000300202	030739	姬长兴
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	侯宗有
报告审核人	刘 凤	1800000000200881	020638	刘凤
	郑 锐	1800000000300084	033191	郑锐
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
姚振明	S011011000110201000169	高级工程师	采矿	第一章、第三章	姚振明
李 燕	180000000003000099	工程师	通风	第一张、第四章	李 燕
侯宗有	S0110110001102030000065	助理工程师	地质	第二章、第四章	侯宗有
胡二奎	17000000000100188	工程师	机械	第三章、第四章	胡二奎
姬长兴	17000000000300202	工程师	安全	第四章、第五章	姬长兴
杨瑞华	08000000000207457	高级工程师	电气	第二章、第三章	杨瑞华