

赤峰冠诚地质勘查有限责任公司
金属非金属矿产资源地质勘探
(钻探工程)

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤
技术负责人：朱伟
评价项目负责人：崔建平
二〇二三年五月三十日

二〇二三年五月三十日

声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对赤峰冠诚地质勘查有限责任公司金属非金属矿产资源地质勘探（钻探工程）安全现状评价项目指派崔建平、侯宗有、姬长兴等安全评价人员对企业安全管理等情况进行了检查，并根据检查情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表(签章):



评价单位(盖章): 内蒙古隆安安全评价有限公司



评 价 人 员

	姓 名	资质证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	崔建平	0800000000203282	000606	崔建平
项目组成人员	侯宗有	S011011000110203 000065	040453	侯宗有
	姬长兴	1700000000300202	030739	姬长兴
	王国辉	1700000000200143	017991	王国辉
	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
报告审核人	姚振明	S011011000110201 000169	010639	姚振明
过程控制 负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

技术专家

姓 名

签 字

张嘉宁

张嘉宁

编写报告人员表

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
崔建平	0800000000203282	高级工程师	采矿工程	第五章	崔建平
侯宗有	S011011000110203000065	工程师	地质工程	前言、第一章	侯宗有
姬长兴	17000000000300202	工程师	安全	第二、三章	姬长兴
杨瑞华	0800000000207457	高级工程师	电气	第四章	杨瑞华
王国辉	1700000000200143	工程师	机械	第六、七章	王国辉