

包头市金正矿业有限责任公司 2#尾矿库

## 安全现状评价报告

法人代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：姚振明



## 声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市金正矿业有限责任公司 2#尾矿库安全现状评价，公司指派安全评价员姚振明、姬长兴、侯宗有等评价人员对企业生产情况及安全管理情况进行了检查，并根据检查情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司

2023年8月18日



## 评价人员

	姓名	资格证号	从业登记编号	专业	签字
项目负责人	姚振明	S011011000110201000169	010639	采矿	姚振明
项目组成员	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地质	侯宗有
	姬长兴	1700000000300202	030739	安全	姬长兴
	王国辉	1700000000200143	017991	机械	王国辉
	杨瑞华	0800000000207457	008992	电气	杨瑞华
	李洪涛	1100000000201838	025205	水工	李洪涛
报告编制人	姚振明	S011011000110201000169	010639	采矿	姚振明
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地质	侯宗有
报告审核人	杨磊	S011011000110202000094	030816	工程管理	杨磊
	崔建平	0800000000203282	000606	采矿	崔建平
过控负责人	李焘	1800000000300099	033188	安全	李焘
技术负责人	朱伟	0800000000101056	005381	安全	朱伟