

敖汉旗宇丰矿业有限责任公司

尾矿库

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：崔建平



二〇二三年六月

声 明

依据安全评价过程控制的要求，为保证本报告的准确、公正、真实、有效，受企业委托，我公司对敖汉旗宇丰矿业有限责任公司尾矿库进行了安全现状评价。为此，内蒙古隆安安全评价有限公司指派崔建平、姬长兴、侯宗有负责收集企业相关资料、到现场考察和进行实地勘查工作。并根据企业提供的相关真实资料、数据、实地勘察情况，按照国家安全评价的有关法规、标准及评价方法进行报告的编制，我公司对在此基础上编制的安全评价报告的结论承担相应的法律责任。

特此声明！







法定代表人（签章）：



内蒙古隆安安全评价有限公司



评 价 人 员

	姓 名	资质证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	崔建平	0800000000203282	000606	
项目组成人员	姬长兴	1700000000300202	030739	
	侯宗有	S0110110001102030 00065	040453	
	杨瑞华	0800000000207457	008992	
	胡二奎	1700000000100188	031227	
	李洪涛	1100000000201838	025205	
报告审核人	王国辉	1700000000200143	017991	
过程控制 负责人	李 焘	1800000000300099	033188	
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	

技术专家

姓 名

孙永君

签 字



报告编写人员

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
崔建平	08000000000203282	高级工程师	采矿	前言、第一章	崔建平
姬长兴	17000000000300202	工程师	安全	第三章	姬长兴
侯宗有	S0110110001102030000065	工程师	地质	第七章	侯宗有
杨瑞华	08000000000207457	高级工程师	电气	第四章、第六章	杨瑞华
胡二奎	17000000000100188	工程师	机械	第五章、第六章	胡二奎
李洪涛	11000000000201838	高级工程师	水工	第二章、第五章	李洪涛