

最终稿

内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司煤矿

安全现状评价报告

法 人 代 表：王普贤

技 术 负 责 人：王 莉

评价项目负责人：姚振明

内蒙古隆安安全评价有限公司

二零二五年四月二十六日



评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	专业	签 字
项目负责人	姚振明	0800000000203300	010639	采矿	姚振明
项目组成员	郑 锐	1800000000300084	033191	采矿	郑锐
	姬长兴	1700000000300202	030739	安全	姬长兴
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地质	侯宗有
	李 焘	1800000000300099	033188	通风	李焘
	杨彦鸿	0800000000203638	009256	矿建	杨彦鸿
	王国辉	1700000000200143	017991	机械	王国辉
	胡二奎	1700000000100188	031227	电气	胡二奎
报告编制人	姚振明	0800000000203300	010639	采矿	姚振明
	郑 锐	1800000000300084	033191	采矿	郑锐
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地质	侯宗有
报告 审核人	吕 志	1800000000200650	035140	安全	吕志
过程控制 负责人	李 焘	1800000000300099	033188	安全	李焘
技术负责人	王 莉	0800000000100890	005284	电气	王莉