



项目编号：LA2024-F-139

内蒙古聚昌龙矿业有限责任公司 尾矿库

安全现状评价报告



内蒙古隆安安全评价有限公司

证书编号：APJ-（蒙）-011

二〇二五年一月

内蒙古聚昌龙矿业有限责任公司
尾矿库

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱 伟

项目负责人：姚振明



声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对内蒙古聚昌龙矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价指派安全评价员姚振明、李焘等对企业安全管理情况进行了检查，并根据检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	专 业	签 字
项目 负责人	姚振明	S011011000110201000169	010639	采 矿	姚振明
项目组成 成员	李 焘	1800000000300099	033188	安 全	李焘
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地 质	侯宗有
	邴 悦	1800000000300078	033190	机 械	邴悦
	胡二奎	1700000000100188	031227	电 气	胡二奎
	李洪涛	1100000000201838	025205	水工结构	李洪涛
报告 编制人	姚振明	S011011000110201000169	010639	采 矿	姚振明
	李 焘	1800000000300099	033188	安 全	李焘
报告 审核人	吕 志	1800000000200650	035140	安 全	吕志
过程控制 负责人	李 焘	1800000000300099	033188	安 全	李焘
技术 负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	安 全	朱伟

内蒙古聚昌龙矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价报告情况 说明

根据《应急管理部关于明确〈安全评价检测检验机构管理办法〉有关事项的通知》（应急〔2024〕111号）及行业自律，现将内蒙古聚昌龙矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价报告签字表中评价人员侯宗有的资格证号（证号：S011011000110203000065）替换为中级注册安全工程师职业资格证书管理号（证号：0330241015000000563）；报告签字表中评价人员姚振明一级（证号：S011011000110201000169）替换为二级（证号：0800000000203300）。

本说明作为内蒙古聚昌龙矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价报告签字表的附页。

特此说明！

内蒙古隆安安全评价有限公司

法人签章：

1502040104451

日期：2025.1

附件：（侯宗有中级注册安全工程师职业资格证书；姚振明二级评价师证书）