



内蒙古自治区乌兰察布市兴和县张皋镇石
油有限责任公司兴和县张皋加油站项目
安全设施竣工验收评价报告



建设单位：内蒙古自治区乌兰察布市兴和县张皋镇石油有限
责任公司兴和县张皋加油站
建设单位法人代表人：邵嘉
建设项目单位：内蒙古自治区乌兰察布市兴和县张皋镇石油
有限责任公司兴和县张皋加油站
建设项目单位主要负责人：邵嘉
建设项目单位联系人：闫林锁
建设项目单位联系电话：13947462354
2025年8月

项目编号：LA2024-W-02

内蒙古自治区乌兰察布市兴和县张皋镇石
油有限责任公司兴和县张皋加油站项目

安全设施竣工验收评价报告

建设单位：内蒙古自治区乌兰察布市兴和县张皋镇
石油有限责任公司兴和县张皋加油站

建设单位法人代表人：邵嘉

建设项目单位：内蒙古自治区乌兰察布市兴和县张
皋镇石油有限责任公司兴和县张皋加油站

建设项目单位主要负责人：邵嘉

建设项目单位联系人：闫林锁

建设项目单位联系电话：13947462354

(建设单位公章)

2025年8月



安全评价机构 资质证书

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码: 91150291764499956K

机构名称: 内蒙古隆安安全评价有限公司

办公地址: 内蒙古包头市稀土高新区创业园区研浩科技楼

法定代表人: 王普贤

证书编号: APJ-(蒙)-011

首次发证: 2021年1月25日

有效期至: 2026年1月24日

业务范围: 金属、非金属矿及其他矿采选业; 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业; 金属冶炼 *****



内蒙古自治区乌兰察布市兴和县张皋镇石
油有限责任公司兴和县张皋加油站项目

安全设施竣工验收评价报告

评价机构名称：内蒙古隆安安全评价有限公司

资质证书编号：APJ-（蒙）-011

法定代表人：王普贤

审核定稿人：解金香

评价负责人：刘业娇

评价机构联系电话：0472-6975486



声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对内蒙古自治区乌兰察布市兴和县张皋镇石油有限责任公司兴和县张皋加油站项目指派刘业娇、樊爽等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：（盖章）内蒙古隆安安全评价有限公司



2025 年 8 月

评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	专 业	签 字
项目负责人	刘业娇	16000000000200094	028320	安全技术 及工程	刘业娇
项目组成员	胡二奎	17000000000100188	031227	自动化	胡二奎
	邴 悦	18000000000300078	033190	机 械	邴悦
	樊 爽	18000000000300033	033192	化工工艺	樊爽
	李 敬	12000000000200463	024496	电 气	李敬
报告编制人	刘业娇	16000000000200094	028320	安全技术 及工程	刘业娇
	樊 爽	18000000000300033	033192	化工工艺	樊爽
报告审核人	贺天原	18000000000300017	033206	安 全	贺天原
过程控制负 责人	李 焘	18000000000300099	033188	安 全	李焘
技术负责人	解金香	S0110130001101910 00272	029954	化工工艺	解金香