



隆安安评

呼伦贝尔山金矿业有限公司  
尾矿库治理及扩建工程  
安全设施验收评价报告



内蒙古隆安安全评价有限公司  
证书编号：APJ-(蒙)-011  
二〇二五年十月

最终稿



# 安全评价机构

## 资质证书

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码: 91150291764499956K

机构名称: 内蒙古隆安安全评价有限公司

办公地址: 内蒙古包头市稀土高新区创业园区研浩科技楼

法定代表人: 王普贤

证书编号: APJ-(蒙)-011

首次发证: 2021年1月25日

有效期至: 2026年1月24日

业务范围: 金属、非金属矿及其他矿采选业; 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业; 金属冶炼\*\*\*\*\*

(发证机关盖章)  
2021年1月25日

项目编号: LA2025-F-78

# 呼伦贝尔山金矿业有限公司 尾矿库治理及扩建工程

## 安全设施验收评价报告

法 人 代 表: 王普贤

技术负责人: 朱 伟

评价项目负责人: 姚振明



## 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对呼伦贝尔山金矿业有限公司尾矿库治理及扩建工程项目安全设施验收评价指派安全评价员姚振明、侯宗有、姬长兴等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。





特此声明！

法定代表人 (盖章):  
印普

评价单位 (盖章): 内蒙古隆安安全评价有限公司

2025年10月10日

评价人员

	姓名	资格证号	从业登记编号	专业	签字
项目负责人	姚振明	0800000000203300	010639	采矿	
项目组成员	侯宗有	033024101500000563	/	地质	
	姬长兴	1700000000300202	030739	安全	
	邴 悅	1800000000300078	033190	机械	
	杨 鑫	1700000000200751	021769	水工	
	胡二奎	1700000000100188	031227	电气	
报告编制人	姚振明	0800000000203300	010639	采矿	
	侯宗有	033024101500000563	/	地质	
	姬长兴	1700000000300202	030739	安全	
报告审核人	王普贤	1600000000300058	028243	采矿	
过控负责人	李 燕	1800000000300099	033188	安全	
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	安全	