



兴和县交通第二加油站增建
加气站、充电桩项目（加气部份）

安全设施竣工验收评价报告



建设单位：兴和县交通第二加油站
建设单位法人代表人：赵永胜
建设项目单位：兴和县交通第二加油站
建设项目单位主要负责人：赵永胜
建设项目单位联系人：赵永胜
建设项目单位联系电话：13304743838
2026 年 1 月

项目编号：LA2025-W-02

兴和县交通第二加油站增建 加气站、充电桩项目（加气部份）

安全设施竣工验收评价报告

建设单位：兴和县交通第二加油站

建设单位法人代表人：赵永胜

建设项目单位：兴和县交通第二加油站

建设项目单位主要负责人：赵永胜

建设项目单位联系人：赵永胜

建设项目单位联系电话：13304743838





安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91150291764499956K

机构名称: 内蒙古隆安安全评价有限公司

办公地址: 包头市包头稀土高新技术产业开发区北重路3号

法定代表人: 王普贤

证书编号: APJ-(蒙) 011

首次发证: 2021年1月25日

有效期至: 2026年1月24日

业务范围: 金属、非金属矿及其他矿采选业; 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业; 金属冶炼 *****

(发证机关盖章)

2025年10月9日

兴和县交通第二加油站增建
加气站、充电桩项目（加气部份）

安全设施竣工验收评价报告

评价机构名称：内蒙古隆安安全评价有限公司

资质证书编号：APJ-（蒙）-011

法定代表人：王普贤

审核定稿人：解金香

评价负责人：刘业娇

评价机构联系电话：0472-6975486



声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对兴和县交通第二加油站增建加气站、充电桩项目（加气部份）指派刘业娇、樊爽等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：（盖章）内蒙古隆安安全评价有限公司



2026 年 1 月